

## SEABOOST 2K EPOXY PRIMER

Seaboost Primer är en grundfärg för Seaboost Overdrive, som ger maximal vidhäftning och skyddar underliggande material mot fukt och korrosion.

Observera: Vit primern (White) saknar UV-skydd och kommer därför att gulna med tiden och av denna orsak rekommenderas den endast som primer till Overdrive Race Orange. Alla Overdrive-produkter är transparenta, vilket innebär att ojämnheter i underliggande primer lager syns igenom. Overdrive syns tydligt som ett mjölkaktigt skikt på mörka primer-tytor som Anthracite Grey, speciellt under vattenlinjen.

## BRUKSANVISNING

### Lämpliga underlag och tjocklek på målskikt

Målas på alla glasfiber/gelcoat/aluminium/järn/stål -tytor och därtill på tvåkomponents epoxi samt Seaboost Overdrive. Även målning ovanpå rostfritt stål har gett goda resultat.

Måla minst 123 g/m<sup>2</sup> per skikt och följ rekommendationer i tabellen under då du önskar ett gott skydd mot fukt och korrosion under vattenytan:

Säsongsvis sjösättning (tex. April-November)	2 lager Primer + 2 lager Overdrive
Säsongsvis sjösättning (tex. April-November)	4 Primer lager (utan Overdrive)
Året-runt -sjösättning	6 lager Primer + 2 lager Overdrive
Året-runt -sjösättning	8 Primer lager (utan Overdrive)

### Temperatur och omgivning

Temperaturen skall vara mellan +8 °C och +30 °C och den relativa fukten i luften mellan 45%-85 % då du målar. Notera att det inte får bildas fukt/dagg på ytorna under arbetet och att du skall undvika att måla i direkt solljus.

Notera att ovannämnda temperaturer även gäller för ytan du målar samt Primern, samt att ytan du målar alltid skall vara torr och ren. Det är viktigt att temperaturen under det första Dygnet primern härdat inte sjunker under 8°C. Notera att kombinationen av många faktorer inverkar på Primerns förmåga att härda och att det därför är viktigt att du säkerställer att Primern genomhärdat och blivit hård innan du utsätter ytan för påfrestning.

Damm torr:	5 timmar	20° C
	8 timmar	10° C
Kan slipas efter:	48 timmar	20° C
	4 dygn	10° C
Fullt härdat:	7 dygn	20° C
	14 dygn	7° C

### Målarbete

Använd lösningsmedelsresistenta verktyg som rullar med kort ludd (4-12 mm). Du kan även använda pensel eller sprutmålningsverktyg för applicering. Förtunna Primern vid behov och rengör verktyg med Seaboost Thinner 10037. När du sprutapplicerar Primern bör du justera viskositeten med Seaboost Thinner 10037. Det är möjligt att det förekommer små skillnader i nyans mellan olika produktions-batcher. Ifall du önskar 100% kompatibel nyans, rekommenderar vi att du använder produkter från samma batch. Batch-nummer hittar du på förpackningen.

Tvätta ytan och rengör från smuts och andra främmande substanser som förhindrar vidhäftning, tex. fett och vax med *Seaboost Thinner 10037*. Förtunna med 5% Seaboost Thinner 10037, då du målar första lagret för att säkerställa bästa vidhäftning. Måla därpå följande lager primer inom 8-48 timmar (+10 °C) eller 6-36 timmar (+20 °C). Ifall objektet är utsatt för direkt solljus bör du beakta att Primern kan härda betydligt snabbare, vilket innebär att du måste måla nästföljande lager tidigare än angivet. Om Primern härdat längre än angivet bör du låta den genomhärda och rugga ytan med P240 sandpapper. Rengör ytan med Seaboost Thinner 10037 och torka bort alla rester av slipdamm innan du applicerar nästföljande lager av Primer.

När du målar Seaboost Overdrive ovanpå Seaboost 2K epoxi Primern, är det bäst att måla ovanpå en aningen klabbig yta och du bör måla nästa lager senast inom 24 timmar (+10 °C till +20 °). Observera att övermålning med Overdrive bör ske snabbare än innan angivet om objektet står i direkt solljus och att det alltid är säkrast att måla på en aningen klabbig yta. Om Primern härdat längre än innan angivet bör du låta den torka och rugga ytan omständligt med P100 sandpapper och jämna ut slippåret med P240 sandpapper samt torka bort slippdammet innan du målar på med Seaboost Overdrive.

**OBS:** Då du målar Seaboost Overdrive ovanpå Primern är det viktigt att du följer de säkerhets och arbetsinstruktioner som medföljer Overdrive förpackningen.

Blanda den mängd du behöver av Primern med härdare i förhållande 3:1 (vikt) just före du utför arbetet. Ett paket med Seaboost Primer täcker till ca 6-7 m<sup>2</sup> i ett skikt.

Primern förvaras i torra förhållanden, med en temperatur mellan +3 °C och +30 °C. Öppnade förpackningar kan användas inom 3 år efter

produktions datum, som du hittar på förpackningen.

**VIKTIGT:** Läs och följ säkerhetsöverskrifterna som är tryckta på förpackningen.